

Casquillos de cambio rápido



| | | |
|-------------------------------|--|----|
| Con acoplamiento de seguridad | | 1 |
| D1 (mm) | | Sí |
| l3 (mm) | | 32 |
| D (mm) | | 25 |
| d (mm) | Vástago cuadrado en el macho de roscar | 19 |
| 7 | 5,5 | |
| 9 | 7 | |
| 11 | 9 | |
| 3,5 | 2,7 | |
| 4,5 | 3,4 | |
| 6 | 4,9 | |
| 8 | 6,2 | |
| 10 | 8 | |